

V6 TDI nimmt ab 70 km/h im 4. Gang nur noch sporadisch Gas an

Beitrag von „Thomask“ vom 17. Dezember 2007 um 15:35

Hallo,

bei meinem neuen, ca 350 km gelaufen, seit Freitag Abend nur noch Notlaufeigenschaften.

Seit Samstag in der Werkstatt. Es sei der Turbolader defekt + dieser muss getauscht werden.

Werde morgen hoffentlich meinen Dicken wiederbekommen, da ich am Mittwoch die W12 Sitze in WOB eingebaut bekommen soll. Sehr guter Kundendienst bei Volpert+Bisinger!

PS: der Q7 fährt sich auch toll

Gruss

Thomask