

Stromverlust = Startprobleme ???

Beitrag von „man“ vom 18. Dezember 2007 um 19:41

[Zitat von Ex-Audifahrer](#)

Hallo,

ich habe mal eine Frage: Habe die serienmäßige Standheizung verbaut und somit eine 2. Batterie. Das müsste doch die Hauptbatterie entlasten oder ?

...würde mich auch sehr interessieren... wo sitzen die beiden batterien eigentlich?

in unserem t5 haben wir wegen werkseitiger standheizung auch eine 2. batterie - die speist aber leider nur die steckdosen im fahrgastraum und die luftstandheizung... von entlastung der hauptbatterie kann also kaum eine rede sein...

schade - denn auch unser t5 hat erhebliche probleme mit ruhestrom und tiefentladung der starterbatterie...

gruß heiko

p.s. scheint aber irgendwie im konzern mode zu sein - auch der "luxus"-touran von meinem kompagnon leidet unter diesem problem...