

V6 TDI nimmt ab 70 km/h im 4. Gang nur noch sporadisch Gas an

Beitrag von „neumannfr“ vom 19. Dezember 2007 um 14:15

Ich war mit meinem V6 TDI Handschalter mit dem gleichen Problem auch 4x in der Werkstatt 😬!!!!

Die haben ziemlich viel ausgetauscht:

- irgendwelche Sensoren
- Turbo
- LMM

und zum Schluss haben Sie festgestellt das es die Kupplung ist.

D.h. beim vierten Besuch wurde die Kupplung getauscht und seit dem läuft er wieder Super!!!

Irgendwie hat sich Öl bei großer Last aus der Kupplung rausgedrückt. Oder so irgendwie,