

Ab 140Kmh sehr laute Geraesche von hinten??

Beitrag von „juma“ vom 25. Dezember 2007 um 11:29

Servus,

Zitat von Sittingbull

liegt vielleicht auch an der veränderten Luftströmung wegen der trocken-kalten Aussenluft. Bei meinem GP gibt es am linken Aussenspiegel seit dieser Witterung auch ein dumpfes Pfeifen zwischen 60 und 100 km/h.

war bei mir das gleiche. Lag aber nicht an den Außentemperaturen, sondern daran, dass die Mebranplatte locker war. Fahr den Spiegel mal in die Anklapp-Stellung und dann kannst Du am Spiegel so eine Art Abschlussplatte aus ganz dünnem Kunststoff sehen. Versuche mal, mit dem Fingernagel dazwischn zu gehen. Wenn Dir das gelingt, hat sich diese Membran aus der Verklebung gelöst und fängt dann bei den entsprechenden Temperaturen zu vibrieren an. Daher das Geräusch. Bei mir wurde der gesamte Spiegel getauscht. Seither keine Probleme mehr 🤔