


# Ab 140Kmh sehr laute Geraesche von hinten??

Beitrag von „juma“ vom 25. Dezember 2007 um 12:28

Servus,

[Zitat von Sittingbull](#)

dann könnte es die Stelle beim roten Pfeil sein  . Ich komme da schon mit dem Fingernagel dazwischen, allerdings scheint es auf der anderen Seite ebenso möglich.

ja genau.

Du hast wenigstens eine Kamera zur Hand. Meine liegt im Dienstfahrzeug 

Wenn Du jetzt auf der Fahrerseite ganz leicht reinkommst und Du einen kleinen Luftspalt entstehen lässt und danach den Fingernagel rausziehst und es ein klapperdens Geräusch gibt, dann ist davon auszugehen, dass genau diese Membran sich im Spiegel aus der Verankerung gelöst hat. Die wird unter Zuhilfenahme von Klebstoff eingeklickt und kann (anscheinend) nicht mehr repariert werden, wenn sie sich gelöst hat. Scheint ein bekanntes Problem bei VW zu sein und bei mir wurde wie gesagt, das gesamte Gehäuse getauscht.