

Ab 140Kmh sehr laute Geraesche von hinten??

Beitrag von „Sittingbull“ vom 25. Dezember 2007 um 12:31

[Zitat von juma](#)


Servus,

ja genau.

Du hast wenigstens eine Kamera zur Hand. Meine liegt im Dienstfahrzeug 

Wenn Du jetzt auf der Fahrerseite ganz leicht reinkommst und Du einen kleinen Luftspalt entstehen lässt und danach den Fingernagel rausziehst und es ein klapperdens Geräusch gibt, dann ist davon auszugehen, dass genau diese Membran sich im Spiegel aus der Verankerung gelöst hat. Die wird unter Zuhilfenahme von Klebstoff eingeklickt und kann (anscheinend) nicht mehr repariert werden, wenn sie sich gelöst hat. Scheint ein bekanntes Problem bei VW zu sein und bei mir wurde wie gesagt, das gesamte Gehäuse getauscht.

Hallo Uli,

vielen Dank "Dr. juma" 

Grüße von Stephan 