

# Wie oft war mein Touareg in der Werkstatt?

**Beitrag von „autole“ vom 7. Januar 2008 um 21:54**

Der Fehler vom kurvenlicht kann an dem Leuchtmittel, also der Xenon-Birne oder wie die heißt, liegen. Ich hatte mal einen Fehler mit dem Fernlicht, nach langer Suche im Computer stiessen wir dann auf einen Hinweis bezüglich der Leuchtmittel: es gab eine fehlerhafte Serie der Osram-Birnen die zu Überspannungen im Scheinwerfersteuergerät führen und dann wohl Fehlfunktionen auslösen können.

Vielleicht hilft Die das weiter Holger.

Gruß Martin