

# **Knarzen der Innenverkleidung**

**Beitrag von „V-Sexer“ vom 11. Januar 2008 um 16:18**

Dieses Geräusch macht mein Dicker auf der AB bei 120 mit starkem Gegenwind, manchmal auch bei weniger wenn's noch heftiger bläst...

Bei angelegten Ohren ist's weg. Es müssen also die Rückspiegel sein (zumindest bei meinem T.)