

# Kalte Luft

Beitrag von „Twister“ vom 13. Januar 2008 um 20:05

Danke schon mal, für eure Antworten.

Wir haben trotzdem Mühe zu glauben, dass dies normal sei.  
Der kalte Luftstrom dauert genau so lange, wie die Kurve lang ist und kommt ganz sicher aus diesen 4 Ausströmer. Ich habe übrigens das 2-Zonen Climatronic.

Werde es wahrscheinlich mal den 😊 übergeben, damit sie es mal prüfen. Der T hat ja noch Garantie.

Ich warte sowieso schon 2,5 Monate auf einen Termin... 🤔 . Wenn ich in Oktober den T gekauft habe, gab es noch welche Stellen die es neu zu lackieren gab (was sie auch gemacht haben) UND sie haben auch versprochen die Aluleiste von der Fahrertur zu erneuern, wegen Materialfehler.

Jetzt, nach 2,5 Monate, ist laut 😊 dieses Teil immer noch nicht geliefert worden...  
Das war für mich bis jetzt auch nicht so dringend, weil vor allem im Winter, der T nicht immer so glänzt wie im Sommer 😄 und damit nicht so auffällt.

Nun gibt es inzwischen aber andere Manko, die ich schnellstens gelöst haben möchte:

- \* Scheibenwischerarm ersetzen
- \* Klima stinkt furchterlich muffig
- \* Knopf zur Regelung Aussenspiegel ist teilweise runtergerutscht (liegt nicht mehr gerade im Holzdekor)

Bin absolut unzufrieden von den 😊 und habe auch vor zu wechseln, muss aber leider wegen diese Sachen noch zu Ihnen...

Grüsse,

Wendy