

Umrüsten 2-Zonen Klima auf 4-Zonen

Beitrag von „Franks“ vom 14. Januar 2008 um 21:21

Es ist wesentlich mehr nötig als nur der Tausch des Steuergeräts. Die 4C Klima hat einen zweiten Verdampfer hinter der linken Wand im Kofferraum, es sind also jede Menge Arbeiten an der Hardware nötig, inkl. Austausch der Seitenverkleidung im Gepäckabteil.

Ich denke nicht, dass der Aufwand in einem sinnvollen Verhältnis zum Nutzen steht.

Gruß,

Frank