

Kalte Luft

Beitrag von „Meister Jo“ vom 15. Januar 2008 um 12:20

Hallo Twister, prüfe oder lasse mal den Gebr G 308 für Verdampfertemperatur prüfen, es kann sein, daß er aus dem Heizgerät rechts unten rausgerutscht ist, oder einfach nur defekt ist. (kommt auch mal vor)

Grüße aus der Pfalz