

# **NEU NEU Anzeige jetzt möglich!!!**

**Beitrag von „owolter“ vom 25. Oktober 2004 um 07:49**

ich will hier nicht den spielverderber spielen, aber zumindestens darauf hinweisen das jedes umcodieren im steuergerät spuren hinterläßt. es wird die gerätenummer und die werkstattnummer abgespeichert.

wenn also die werkstatt solche änderungen macht, muß sie sich im reparaturfall die frage von wob gefallen lassen, was den dort geändert wurde.

und wie ein anderer beitrag deutlich zeigt (tuning) kann das schon teuer werden. auch wenn es mit dem eigentlichen problem nichts zu tun hat. denn man geht davon aus, wer an der einen seite rumspielt, wird die andere nicht unberührt lassen.

(und was nützt einem eine anzeige die nicht richtig funzt, da kann man auch ein bildchen über das display kleben)