

Probleme Climatronik

Beitrag von „Stein“ vom 22. Januar 2008 um 06:16

Hallo

wenn du alles richtig bedient hast (Econ aus und Auto an) wird wohl der Temperaturfühler auf deiner Seite was ab-haben.

Gruß

Eric