

RNS 2 Navi geht nicht mehr in den Schacht...

Beitrag von „Franks“ vom 26. Januar 2008 um 21:40

hinter dem Navi ist sehr wenig Platz, jedes zusätzliche Kabel erhöht die Chance, dass sich was in den Weg stellt und dann das Navi nicht mehr ganz reinzuschieben geht. Selbst ohne zusätzliche Kabel ist der Platz kaum ausreichend, es wieder bündig einzubauen.

Ich glaube nicht, dass du was falsch machst, eventuell kannst du die Plastikverkleidung hinter dem Navi etwas vorsichtig wegschneiden, um mehr Platz zu schaffen oder du musst einfach noch ein bisschen versuchen, Kabel wegbiegen usw. Ich brauche auch immer zig Versuche, bis es dann wieder bündig sitzt.

gruß,

Frank