

# **Abdeckung Scheinwerferwaschanlage**

**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 27. Januar 2008 um 13:51**

Hallo,  
mein rechtes Ding ist auch abgängig.  
Kann aber nicht bei hoher Geschwindigkeit passiert sein.  
Und Frost hatten wir auch nicht.

Entweder hat mir einer das Ding gemopst oder es ist einfach so rausgefallen.

Seltsamerweise funzt die Scheinwerferreinigung auch nicht mehr?

Seit 01.04.2006 gibt es auch eine geänderte Ausführung: 7L6 807 752A

Gruß