

Standheizung heizt nicht

Beitrag von „Kleinschmidt“ vom 29. Januar 2008 um 18:52

Hallo liebe Touareg Freunde,
die werkseitig eingebaute Standheizung liefert keine Wärme, selbst nach 10 Minuten Einschaltdauer.

Das Gebläse liefert nur kalte Luft.

Die Überprüfung, ob Heizung, oder Lüftung eingeschaltet, habe ich vorgenommen.

Da die Garantie seit 6 Monaten abgelaufen ist, möchte ich erst Rat aus dem Forum einholen, bevor es zur Werkstatt geht.

Wer kann mit Tipps für die Ursache helfen?