

Leidenszeit V10 beendet

Beitrag von „lemke_edv“ vom 30. Januar 2008 um 17:57

Lebenslauf V10

15.01.06 KM30: Übernahme in Wolfsburg, Sofortige Reparatur in Wolfsburg
Memory-Funktion Vordersitze funktioniert nicht, keine Signaltöne für Blinker, Gurt, Tanken etc.
keine Speicherung möglich, kein Signalton.

31.01.06 KM 2100: Fahrzeug verliert Kraftstoff aus Einfüllstutzen.
Rechte Seite mit Diesel total verschmiert. Händler behält Fahrzeug 1 Tag.
Diagnose: Harnstoffadditiv geht verloren, Ersatzteil bestellt, Notreparatur.
Ersatzfahrzeug: Scoda

09.02.06 KM 3150: Fahrzeug für einen Tag beim Händler zur endgültigen Reparatur des
Harnstoffadditivsverlustes. Ersatzfahrzeug: Passat

29.03.06 KM 6499: Wechsel auf Sommerreifen Continental 4x4 Sport Contact

08.04.06 KM 7050: 0,5l Öl nachgefüllt

19.07.06 KM 14600: Fahrzeug verliert Öl

20.07.06 KM 14700: Starker Ölverlust (Öllachen unter Auto), Händler hat keine Zeit,
Kein Blick unters Auto, Termin für 24.07.06 vereinbart

21.07.06 KM 14810: 0,8l Öl nachgefüllt (Warn-Anzeige)

24.07.06 KM 14900: Fahrzeug für einen Tag beim Händler, Reparatur Ölverlust. Fehleranzeige
bei Lichthupe mit angegeben (Lichtanlage prüfen).
Ersatzfahrzeug: Touran, Ölverlust: 3 Liter nachgefüllt, Sicherungsschraube am Motorblock war
undicht, Lichtfehler: Ersatzteil ist bestellt

09.08.06 KM 15770: Fahrzeug für einen Tag beim Händler zur Reparatur Fehleranzeige bei
Lichthupe. Ersatzfahrzeug: Lupo, der vorreservierte Touran wurde nicht zurückgebracht.

10.08.06 KM 15800: Lichthupe okay, dafür Fernlicht mit Fehlermeldung.

11.08.06 KM 15960: Fehlerdiagnosegerät angeschlossen, zeigt sporadische Fehler im linken
Scheinwerfer. Ausbau Scheinwerfer. Beim Lichtausbau wurde ein Befestigungsteil des
Scheinwerfers abgebrochen, Scheinwerfer selbst ist okay. Ersatzteil wird bestellt.
Ersatzfahrzeug: Touran

14.08.06 Fahrzeugabholung, Motor gestartet, Lichthupe betätigt, Fehleranzeige!!!
Fernlicht links geht gar nicht. Ersatzfahrzeug: Golf RS32

16.08.06 Fahrzeugabholung, alle Funktionen wieder in Ordnung

24.08.06 KM 16650: AFS Fehlerhinweis (Kurvenlicht defekt), Linker Scheinwerfer enthält Wasser, blinkendes Warnsignal kann nicht abgestellt werden.

25.08.06 KM 17510 Rechter Scheinwerfersprüher fährt nicht mehr zurück, bleibt stehen

25.09.06 KM 19170: Fahrzeug zur Reparatur beim Händler, Ersatzfahrzeug Passat Kombi

27.09.06 KM 19180: AFS Fehlerhinweis (Kurvenlicht defekt) nach 50 Meter Fahrt.
Linker Scheinwerfer enthält Wasser (Feuchte), kleines linkes Kurvenlicht strahlt Hauswände an

30.09.06: AFS Fehlerhinweis (Kurvenlicht defekt), Fehler sofort nach Start

01.10.06: AFS Fehlerhinweis (Kurvenlicht defekt), Fehler nach 150 Meter

02.10.06: AFS Fehlerhinweis (Kurvenlicht defekt), Fehler sofort nach Start

04.10.06: Fahrzeug wird vom Händler abgeholt, bei erfolgloser Reparatur soll Wandlung vollzogen werden, Ersatzfahrzeug Phaeton V6.

05.10.06:Fahrzeugabholung, alle Funktionen wieder in Ordnung

10.11.06 KM 21623: „Beleuchtung prüfen“ nach einschalten Fernlicht, Wechsel auf Winterreifen

13.11.06: „Beleuchtung prüfen“ nach einschalten Fernlicht, Zündung Aus/Ein: keine Fehleranzeige

20.11.06: Linker Vorderreifen geplatzt auf Autobahn, Notruf bei Händler, Fahrzeug wird abgeschleppt.

21.11.06: Reifen wird bestellt, Felge hat Unwucht 45 Gr.

22.11.06: Reifen mit Lieferprobleme, Ersatzfahrzeug Passat

23.11.06: Fahrzeugabholung, Felge in Ordnung, neuer Reifen vorne links.

02.04.07 KM 30100: Inspektion, Reifenwechsel, Handyschale als defekt gemeldet, Reifenwechsel (Vorne nach Hinten), Bremsbeläge vorne gewechselt.

02.05.07 KM 31370: Profil 2mm, außen glatt, Wechsel auf Sommerreifen Pirelli P Zero Rosso Asimmetrico

04.05.07 KM 31740: Kein Handygespräch mehr möglich

10.05.07 KM 31900: Handyschale jetzt da, Wechsel

02.11.07 KM 42300: Wechsel auf Winterreifen

12.11.07 KM 4300: Keyless Access funktioniert immer öfters nicht

13.11.07 KM 43100: Rückfahrkamera funktioniert immer morgens nicht

16.12.07 KM 45000: Fernlicht rechts flackert, Anzeige „Beleuchtung überprüfen“, nach nächstem Start keine Anzeige

25.12.07 KM 45944: Fahrzeug startet nicht mehr, Lüftung, Sitze, Klima läuft. Fahrzeug wird am 27.12.07 abgeschleppt, Batterie leer, Software-Updates zur Behebung der Elektronikprobleme, Ersatzfahrzeug EOS.

05.01.08 KM 46650: Fernlicht eingeschaltet, Anzeige „Beleuchtung überprüfen“, nach nächstem Start keine Anzeige

07.01.08 KM 46690: Bremsflüssigkeitswechsel, Garantiedurchsicht. Fernlicht: Einheit wird gewechselt. Ersatzfahrzeug Touareg Individual Volllausstattung

08.01.08 KM 46720: Fernlicht rechts flackert, anschließend Fehleranzeige, Verzweiflung macht sich breit

10.01.08 KM 46910: Fernlicht rechts flackert, anschließend Fehleranzeige, Wandlungsbegehren schriftlich an Händler, Wandlung wird vom Händler unterstützt, mittlerweile bei VW eingereicht

29.01.08 KM 48890: AFS Fehlerhinweis (Kurvenlicht defekt)

Das immer wieder auftretende "Nicht-Funktionieren" der Fahrzeugschließung / -öffnung, verlieren der Memory-Funktion und sonstige kleinere Elektronikstörungen habe ich nicht aufgezeichnet.

Sommerreifen: ca. 16000 km

Winterreifen: ca. 21.000 km

Stadt Verbrauch: 17 ltr

Überland Verbrauch: 10,5 ltr

Durchschnitts Verbrauch: 12,5 ltr

Super Motor, Fahrwerk und Komfort okay, aber die Elektronik hats versaut:

Tschüss Touareg (auf Nimmerwiedersehen)