

Probleme RNS 510

Beitrag von „dirkti“ vom 30. Januar 2008 um 18:56

Hallo zusammen,

ich habe mir für meinen T GP, EZ. 03/07 mit Premium FSE, das RNS 510 bestellt. Nur besteht nun eine gewisse Uneinigkeit darüber, ob nun ein neues Steuergerät für die Premium FSE erforderlich ist. Es vielen Worte wie : " Gegebenenfalls.., ..könnte sein.. usw. 😞
Vieleicht hat einer von Euch diesbezüglich genauere Info´s.

Alles Andere stellt ja beim GP kein größeres Problem da.

Viele Grüsse Dirk

P.S Habe dann demnächst ein MFD-DVD abzugeben.:D