

Probleme RNS 510

Beitrag von „holger_3b“ vom 30. Januar 2008 um 20:27

Wenn das MFD2 das Du verkaufen willst vorher in dem T-Reg eingebaut war brauchst Du wahrscheinlich das neue FSE Steuergerät 7L6 035 730 C in Verbindung mit dem RNS-510.

Ab Fahrgestellnummer 7L-8-065001, also zeitgleich mit der Einführung des RNS-510 wurde dieses Stg. verbaut.

Du kannst das alte Steuergerät auch behalten und verlierst dann möglicherweise die Funktionen die auf das Navi bezogen sind. Das ist die Tonabschaltung (Mute) und die Anzeige. Sprachwahl eventuell.

Man kann also auch die alte FSE behalten wenn man das Navi dann manuell stummschaltet oder anlässt.

[Posting editiert wegen anfänglicher Konfusion]