

V6 tdi - Vibrationen am Lenkrad zw. 1400 und 1900 u/min

Beitrag von „Grisu112“ vom 30. Januar 2008 um 20:38

[Zitat von morpheus](#)

habt Ihr eigentlich nur diese Vibrationen? Kein zusätzliches dröhnen / brummen ?

Nein nur Vibrieren, kein Dröhnen.

[Zitat von jvollger](#)

Hallo Gerd,

bei mir wird der gleiche Austausch vorgenommen. Ich warte auch nur noch auf den Termin. Das Teil ist auch bestellt beim meinem 😊 . Ich hoffe endlich auf die Lösung...

VG
Jörg

Teile sind heute angekommen. Nächste Woche Dienstag ist Termin. Werde dann berichten.

Gruß Gerd