

# Probleme RNS 510

**Beitrag von „dirkti“ vom 30. Januar 2008 um 21:01**

[quote='holger\_3b',[AW: Probleme RNS 510](#)']

Auf jeden Fall brauchst Du auch den RNS-510 CAN-Adapter. ...

Hallo Holger,

danke für die Antwort. Der T. Facelift hat doch bereits den CAN-BUS 2.0. Da sollte doch kein CAN-Adapter erforderlich sein.

Viele Grüsse Dirk