

Probleme RNS 510

Beitrag von „holger_3b“ vom 30. Januar 2008 um 21:42

Da hätte ich mal hingehen sollen.

OK, jetzt leuchtet es mir ein. Der Bus muss abwärtskompatibel sein. Tja, dann konnte ich leider nicht helfen...

Letztendlich ist es aber nicht nur eine Frage vom Bus, weil auch die Signale die im Bus übertragen werden teilweise unterschiedlich sind. Die Frage von Dirk ist also weiterhin offen.