

Kein Mux mehr bei unserem R5

Beitrag von „andreas“ vom 25. Oktober 2004 um 19:37

Zitat von Thanandon

bei einig. fahrzeugen hat der regensensor auf der scheibe falsch reagiert und beide batterien geleert....mal sehen was passiert

viel glück 😊

War dieses Phänomen denn nur, wenn man den Scheibenwischer dauerhaft auf Automatik stehen hatte?

Gruß
andreas