

Wasser läuft in Kofferraum

Beitrag von „juma“ vom 3. Februar 2008 um 12:25

Servus,

[Zitat von darkdiver](#)

[...]Einfach die Dichtung am hinteren Fenster austauschen lassen und die "neue" nehmen welche in den Ecken diese kleinen Lippen hat und schon ist das Problem behoben.

richtig. Das Problem ist bei den älteren Modellen bekannt. Seit KW 47/06 (nagelt mich bitte nicht darauf fest, das steht bei VW im Rechner, für diejenigen, die es genau wissen möchten) wird eine veränderte Gummidichtung verbaut. Die alten Dicken, die diese bicht verbaut haben, können diese kostenfrei tauschen lassen.

Das ist aber alles bereits seit November/Dezember 2006 hier bekannt und wer hier fleißig mitliest, hat diese Informationen...👍

Ansonsten viel Spaß bei der neuen deutschen Lieblingsbeschäftigung...man, wär ich blos Rechtsanwalt oder Richter geworden...:(