

Frage zum Umbau von Navi MFD2 CD auf DVD

Beitrag von „Thanandon“ vom 6. Februar 2008 um 17:51

Es könnte am Komponentenschutz liegen, wenn der nicht beseitigt wird kann das gerät nicht ausgelesen bzw neu bespielt werden
nochmal den 😊 befragen.....

[Zitat von GrafZahl](#)

Hi Marcus,

das liest sich nicht gut.... viel Aufwand 😊 Danke für die Infos und berichte mal, wie es bei dir klappt. Ich werde auch weiter berichten. Bei meinem DVD Navi ist das Problem, dass es sich nicht mit dem Prüfgerät auslesen oder mit neuer Software bespielen lässt. Könnte ein Unterschied zu deiner Situation sein und auf einen Defekt hinweisen.

Grüße

GrafZahl



Alles anzeigen