

AUX + CD-Wechsler schliessen sich gegenseitig aus?

Beitrag von „weide_de“ vom 7. Februar 2008 um 12:18

In meinem neuen Touareg habe ich jetzt das "alte" DVD-Navi, in meinem vorigen Touareg hatte ich das CD-Navi.

Dort hatte ich das Solisto <http://www.solisto.de> eingebaut, sowie einen Aux-Anschluss nachgerüstet, beides funktionierte hervorragend.

Auch der Umbau des Solisto in den neuen Dicken klappte problemlos. Nur ist jetzt die Aux-Buchse in der Mittelarmlehne ohne Funktion. Laut meinem Freundlichen würden beide Anschlüsse, also CD-Wechsler und Aux-Mittelarmlehne an ein und denselben Anschluss am Navi eingesteckt?

Das kann doch nicht sein, da sich die Navis nur in den Laufwerken (und natürlich Software) unterscheiden.

Hat jemand die Bilder von den Buchsen (Rückseite) des CD bzw. DVD-Navi oder kann sonstwie helfen?