

# Frage zum Umbau von Navi MFD2 CD auf DVD

Beitrag von „GrafZahl“ vom 11. Februar 2008 um 15:00

Hi zusammen,

Neues (aber noch nichts abschliessendes) von meinem VW-Händler, der sich echt viel Mühe gibt.

Situation:

...versuchter Einbau eine RNS 2 MFD DVD in einen Touareg mit DX / CD-Version und Soundsystem.

RNS 2 MFD DVD lässt hat folgende Fehler:

- kein Sound
- lässt sich nicht über das Diagnosegerät auslesen oder neu programmieren / updaten.

Folgendes wurde von meinem VW-Händler bisher gemacht:

- Lt. Aussage ist die Steckerbelegung identisch
- Mein Touareg ist auf dem aktuellsten Softwarestand
- Das RNS 2 DVD wurde in diverse andere Touaregs eingebaut, bei Touaregs mit DVDs -> kein Problem (Gerät ist also ok), bei Touaregs mit CDs -> Fehler wie oben beschrieben.
- RNS 2 DVD lässt sich in den Touaregs mit DVD auch ansteuern und programmieren. Bei Wechsel in CD-Touaregs wird das aber nicht angenommen.

Aktuelles Hauptproblem: man kommt mit dem Diagnosegerät überhaupt nicht in die Software, um zu programmieren bzw. Updates fahren zu können.

...(vorsichtige) Frage: hat jemand Ideen?

Gruß

GrafZahl

