

# Zentrale Steuereinheit schaltet Fahrer aus

**Beitrag von „Porto“ vom 11. Februar 2008 um 22:54**

Heute hat dieser dämliche Touareg mein Vertrauen völlig verloren.

Nach dem Start funktionierten Lenkung und Bremse nicht mehr. Dafür fuhr er langsam geradeaus. Dann hörte es sich an, als wäre eine Rolle Eisendraht in den Rädern.

Nach Abstellen und Neustart war der Fehler weg. Eine Fehlermeldung gab es nicht.

Seit dem fahre ich mit stark erhöhtem Adrenalinpiegel. Denn der Fehler während der Fahrt und der T wird zum 2,5 Tonnengeschoss.