

# Zentrale Steuereinheit schaltet Fahrer aus

Beitrag von „Stein“ vom 13. Februar 2008 um 16:00

Hallo

ich tippe auch darauf das der Motor direkt nach dem Anfahren abgestorben ist🙄 , sonst würde der Bremskraftverstärker und die Servolenkung noch funktionieren.

Zu dem metallischen Geräuch kann ich nur vermuten das gerade nen Smart überrollt hast🙄 .

Wie auch immer, du hast ja noch Garantie, deshalb würde ich den Fehlerdatenspeicher beim😁 auslesen lassen ob was hinterlegt wurde.

Gruß

Eric