

Klappergeräusch?


Beitrag von „Volleybaer“ vom 18. Februar 2008 um 16:04

so die Inspektion ist vorbei und es wurde fast alles behoben:

* Gummiband Außenspiegel getauscht - Info vom Werk

* Ein Plastikteil vom Außenspiegel - Info vom Werk

Ergebnis: Keine Geräusche mehr:D

* Automatische Schließung programmiert, funktioniert super:D (geht wohl auch per Handbuch )

* Anschnallgebimmel abgestellt; sehr einfach, allerdings Unterschrift wegen Sicherheitshinweis - Ohne Anschnallen:D

* was bei meinem Modell noch nicht geht wie beim Nachfolger, ist das Einstellen der Verbrauchsanzeige, die liegt im Schnitt 1,2 l zu tief:(

Grüsse und bald folgen mal ein paar Bilder für die Galerie