

totalausfall der feststellbremse

Beitrag von „dummytest“ vom 19. Februar 2008 um 09:32

[Zitat von darkdiver](#)

Dummytest hatte so etwas auch schon einmal. Das war aber schnell behoben. Es war etwas mit dem Seilzug.

Das Problem damals war nur, der Touareg von ihm stand mitten im Offroad-Gelände und der VW Service war mit einem Sharan unterwegs 🤔

Viele Grüße

Eric

Jau..... war ´ne feine Show... 😄👍👍 . . .

Der Seilzug (ich hätte ihn nicht gefunden da in den Tiefen des Armaturenbrettes) war wohl bereit im Werk nicht richtig eingehakt worden , meinte Techniker..., anders könne er sich das nicht erklären....