

Fehler Kurvenlicht

Beitrag von „Porto“ vom 19. Februar 2008 um 19:43

Der Fehler bei meinem Kurvenlicht scheint nun gefunden. Die Online-Analyse zwischen Faro und WOB hat einen Kurzschluss bei einem bestimmten Lenkeinschlag von einem Kabel des Standlichtes ergeben. Der Fehler ist danach nicht wieder aufgetreten.