

# softwarestand rns 510

Beitrag von „Dieter131“ vom 21. Februar 2008 um 13:38

[Zitat von juma](#)

Servus,

Asche auf mein Haupt! Ich hatte es vergessen. Ich habe jetzt mal bei kaltem Motor getestet (Ato steht seit Montag morgen, sollte also kalt sein 😬) und hier das Ergebnis:

Zündung an: Nadel minimal vor 12V  
nach Start: Nadel genau auf 14V

Somit legt das die Vermutung nahe, dass es sich um ein Spannungsproblem handelt.

Alles anzeigen

Hallo Uli,

habe es auch nachvollzogen und habe exakt die gleichen Werte wie Du.

Gruß

Dieter