

# Lichtprobleme

**Beitrag von „Hitzeroth“ vom 22. Februar 2008 um 12:39**

Bei meinem 2 Jahre alten Touareg ist ein Abblendlicht ausgefallen. Angeblich kommt das niemals vor. Bei der Reparatur müssen angeblich beide Seiten ausgetauscht werden. Sehr aufwendig und kostet angeblich etwa 300€ pro Seite. Kennt jemand das Problem ? Ist jemandem etwas über eine Rückrufaktion bekannt ? Gruß Steffen