

# Verbesserungsvorschläge für den Touareg-Nachfolger

Beitrag von „juma“ vom 26. Februar 2008 um 20:10

Servus,

[Zitat von Blackhawk](#)

Knopf in Mittelkonsole drücken 😄

nein, das ist leider nicht die Lösung. Wenn dieser Knopf gedrückt wird, wird der Eingriff des ESP lediglich weiter nach hinten geschoben.

Ausgeschaltet wird es nicht. Sollte es bei Euch mal wieder Schnee haben, probier das mal aus...Du wirst es nicht schaffen, Effekte wie bei ausgeschaltetem ESP zu erzielen und Du wirst sehen, dass selbst bei gedrücktem Knopf irgendwann das ESP-Symbol blinkt...