

Luftfederung senkt nicht hinten rechts

Beitrag von „Kong Racer“ vom 27. Februar 2008 um 20:50

Hallo,

ich kann Dir vielleicht helfen. Meiner ist damals auch in höchsten Level gefahren und hatte genau die gleichen Fehlermeldungen. Hat Dein Händler den Bremsdruck gemessen ? Wenn nicht, dann sollte er das einfach mal kontrollieren. Bei mir war der Bremsdrucksensor defekt und hat dem Auto vorgespielt, dass das Fahrzeug ständig eine Vollbremsung durchführt. Beim VW Diagnosesystem kann der Bremsdruck ohne Probleme angezeigt werden, ich habe dem Meister bei der Fehlerdiagnose über die Schulter geschaut. Mein Dicker hatte über 200 bar Bremsdruck im Stand, war dann auch der Fehler.

Der Meister meinte zu mir, hat der Touareg selten, der T5 sehr oft.

Vielleicht konnte ich Dir ein bisschen bei der Fehlersuche helfen. 🤖

Gruß
Niels