

# Luftfederung senkt nicht hinten rechts

**Beitrag von „perbauer“ vom 28. Februar 2008 um 10:20**

Am zweiten Werkstattbesuch haben die einen Service (90000km) gemacht und auch neue Bremsen hinten eingesetzt, da haben die wohl den Druck geprüft. Die haben den Wagen mehrmals mit dem Werkstattcomputer abgelesen und nichts Relevantes gefunden. Aber ich denke auch das was ganz anderes dahinter liegt, vielleicht mit Batterie, Generator oder was anderes das nichts gerade mit der Federung zu tun hat.

Viele Grüße, Per