

Bei mir geht´s jetzt auch los

Beitrag von „Sandokahn“ vom 27. Oktober 2004 um 13:27

So Leute

Hab am Montag meinen Dicken in der Werkstatt abgegeben und gestern wieder geholt

Ergebnis :

sämtliche Steuergeräte sind in Ordnung die Aktuelle Software ist auch drauf , Eine Probefahrt hat auch nix ergeben aber wie gesagt das Verspannen war ja bei Minusgraden und seit 2 Wochen ist bei uns wieder "Sommer" 🌞🌞

falls das Verspannen dann bei kalter Witterung wieder auftritt soll ich wieder zum Freundlichen ,zum Reifenverschleiß wurde gesagt , das das beim Touareg durch das hohe Gewicht wohl normal wäre .

Deshalb meine Frage Ich hab hab die 255/55R18 er Bridgestone Touranza drauf bei wem bilden sich noch "Sägezähne" über die gesamte Lauffläche???

MfG Sandro