

Mikes Touareg V2.0

Beitrag von „juma“ vom 29. Februar 2008 um 14:08

Servus,

[Zitat von magnum](#)

Meines Wissens sind die so richtig montiert!

Bei mir fängt es auch so ab ca. 130 km/h an zu "rauschen"

yep. Zumindest die Montage ist so richtig. 🍷

Bleibe noch der "Gummizug" zu überprüfen und ob die seitlichen kleinen Gumminoppen unbeschädigt sind. Das sind so kleine Knubbel, die dafür sorgen, dass die beiden Träger im "Spoilerzustand" nicht aneinanderstoßen.