

Bei mir geht´s jetzt auch los

Beitrag von „andreas“ vom 27. Oktober 2004 um 14:21

Zitat von fw2wf

Erster Defekt (2 Monate, 3.200km): die Heckscheibe bleibt nicht mehr oben. Diagnose: Daempfer ausgelaufen. Neues Teil ist bestellt. Mal sehen, wie lange der Einbau dauert. Der (manuell hoehenverstellbare) Fahrersitz senkt sich uebrigens auch bei mir von alleine. Ansonsten bin ich sehr zufrieden, Durchschnittsverbrauch laut Anzeige 8,4l (R5), bis jetzt auch kein Oelverbrauch messbar.

Ups, trat der sich von selbst absenkende Fahrersitz bisher nicht nur bei den elektrisch betriebenen auf? Der Einbau des neuen Dämpfers wird schon etwas dauern denn der ist doch im Dachhimmel verbaut. 🤔

Du hast aber trotz kleiner Mängel noch Glück im Unglück: Deine Elektrik funzt wohl ohne Nachbesserung. 😊

Gruß
andreas