

Fragen u.Problem mit neuem TOUAREG

Beitrag von „juma“ vom 1. März 2008 um 14:15

Servus,

[Zitat von garuda](#)

[...]RNS510? Beschreib' das Problem mal genauer. Beim Anlassen geht der Bildschirm immer mal kurz aus...[...]

wird zu früh sein. Wird noch ein RNS2-DVD sein und das geht beim Starten immer aus, da alle "unwichtigen" Verbraucher automatisch für den Startvorgang deaktiviert werden.