

Totaler Ausfall der Elektrik

Beitrag von „SanCatri“ vom 1. März 2008 um 19:47

Hallo Dirk,

nachdem die Werkstatt alles mögliche durchgemessen hatte, ist aus Wolfsburg neue Software gekommen, die dann aufgespielt wurde.

Es wurde also kein Fehler gefunden!

Der Fehler ist jeweils ungefähr nach 1000km aufgetreten, also erstmal abwarten.

Sollte dieser Fehler noch einmal auftreten, werde ich das Thema Wandlung ansprechen.

Die Bremsen quitschen auch wieder und das Armaturenbrett macht immer noch nervige

Geräusche 