


# Kein Mux mehr bei unserem R5


Beitrag von „andreas“ vom 27. Oktober 2004 um 16:02

Zitat von Kalli

Es geht wieder los. Systemfehler Fahrwerk Bitte Werkstatt aufsuchen. Wahrscheinlich wieder ein Unterspannungsfehler. Morgen gehts wieder in die Werkstatt, wenn er dann noch anspringt.

Gruß Andreas

Das ist wirklich ärgerlich, werden sicherlich alle Massepunkte, Steckkontakte, etc. geprüft, muss der halbe T. für auseinander genommen werde. 

Bin mir aber sicher, das man das in den Griff bekommt. 

Sonst an das VZ wenden und Dampf machen.

Gruß  
andreas