

# Verbesserungsvorschläge für den Touareg-Nachfolger

Beitrag von „Hauruck“ vom 5. März 2008 um 09:38

Sieht schon ganz gut aus.

Ich hätte gern noch folgende **z.T. sicherheitsrelevanten Mängel** aufgeführt, die auch hier im Forum schon diskutiert worden sind:

- 1. Außenspiegel - Geräusentwicklung durch Vibration**
- 2. Außenspiegel - starke Verschmutzung**
- 3. vordere Seitenscheiben - starke Verschmutzung**
- 4. A-Säulen - Sichtbehinderung beim Abbiegen durch toten Winkel**

Punkte 1 bis 3 sollten mit etwas Feinarbeit im Windkanal in den Griff zu bekommen sein.

Ich weiß, dass Punkt 4 die meisten heutigen Fahrzeuge betrifft - aber das sollte m.E. keine Entschuldigung der Hersteller sein.

Vielleicht müsste man die A-Säule etwas nach hinten verschieben und die Frontscheibe stärker wölben, was weiß ich.

Von einem Premium-Hersteller erwarte ich innovative Lösungen ... 😄