

# Verbesserungsvorschläge für den Touareg-Nachfolger

Beitrag von „Kong Racer“ vom 6. März 2008 um 09:44

[Zitat von Hauruck](#)

Sieht schon ganz gut aus.

- 1. Außenspiegel - Geräusentwicklung durch Vibration**
- 2. Außenspiegel - starke Verschmutzung**
- 3. vordere Seitenscheiben - starke Verschmutzung**
- 4. A-Säulen - Sichtbehinderung beim Abbiegen durch toten Winkel**

Punkte 1 bis 3 sollten mit etwas Feinarbeit im Windkanal in den Griff zu bekommen sein.

Ich weiß, dass Punkt 4 die meisten heutigen Fahrzeuge betrifft - aber das sollte m.E. keine Entschuldigung der Hersteller sein.

Vielleicht müsste man die A-Säule etwas nach hinten verschieben und die Frontscheibe stärker wölben, was weiß ich.

Von einem Premium-Hersteller erwarte ich innovative Lösungen ... 😄

Alles anzeigen

Hallo,

ich möchte nicht die Meinung aller vertreten und auch nicht, dass es hiermit falsch aufgenommen wird von Dir. Deine aufgeführten Mängel treffen bei mir nicht zu. Ich habe bei meinem Touareg, Ez. 10/2006 keinerlei Windgeräusche/Vibrationen am Spiegel. Eine starke Verschmutzung tritt bei mir auch nicht auf. Die Sichtbehinderung beim Abbiegen ist in anderen Modellen viel schlimmer. Ich meine, wir sollten zusammen die Entscheidung treffen, die Liste mit diesen Mängeln zu erweitern.

Gruß 

Niels