

Verbesserungsvorschläge für den Touareg-Nachfolger

Beitrag von „juma“ vom 7. März 2008 um 16:21

Servus,

Zitat von Powerbauer

Mir fehlt aber noch, dass die Verarbeitung im Innenraum, sowie die Spaltmaße verbessert werden sollten. Als alter Audifahrer stellt man da schon größere Unterschiede fest. Klappern und Quitschen kannte ich von meinem Audi nicht!
(Relation Preis Leistung !!)

nichts gegen Deine Bemänglung, aber ich denke, dass das nicht ein generelles Problem ist. In dieser Liste geht es, zumindest habe ich das so verstanden, um Probleme/Verbesserungswünsche, die für alle Fahrzeuge gelten und die vor allem auch an jedem Modell reproduzierbar sein sollten.

Bei meinem klappert nichts und die Spaltmaße sind ohne jede Frage völlig in Ordnung. 🤔
...einzig das Knarzen der Chromleisten auf dem Dach bei deutlichen Minustemperaturen bei gleichzeitiger Verschränkung des Fahrzeugs kann ich vernehmen; aber nur dann, wenn das Radio aus ist...:D

Da ich bisher auch nur sehr wenig über Spaltmaße hier gelesen habe, ist das nichts was man verallgemeinern kann...