

Ruckeln / Hoppeln V6 Benziner

Beitrag von „Kong Racer“ vom 10. März 2008 um 21:14

Hallo,

hatte mein damaliger Passat V5 auch. Der Unterdruckschlauch war unten eingerissen und der Motor hat sich dann immer geschüttelt.

Gruß 

Niels