

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „neumannfr“ vom 13. März 2008 um 16:33

Hi,

also bei mir wurde das Problem gefunden und behoben.

Es wurde die Kupplung ausgetauscht und damit war das Problem behoben.

Laut meinem 😊 ist dies Problem vorrangig beim Handschalter zu spüren.

Der Automatik schaltet eher einen Gang runter und schiebt nicht aus unteren Drehzahlen somit ist dieses Problem beim Automatik nicht spürbar.

Grüße aus Dresden