

# Sind Lautsprecher ein Fall für Garantie?

Beitrag von „GGue1313“ vom 19. März 2008 um 07:20

Bei mir im Phaeton auch in der Fahrertür die Bassbox gewechselt;  
(bei der Basswiedergabe hat es "gescheppert" bzw. "gewummert")

Hat eigentlich alles auf einen Defekt hingedeutet.

Nachdem eine neue Box eingebaut wurde, war leider das Problem noch immer nicht verschwunden;

Der 😊 hat das Problem dann so gelöst:

Das "Wummern" oder "Scheppern" ist verschwunden sobald man die Leiste an der Tür in die Richtung des Fahrers zieht!

Da reichen bereits 1-2mm!

Folgende Arbeiten wurden nun durchgeführt und das "Wummern" ist endlich verschwunden!

1. Es wurde bei den Seilzügen vom Fensterheber zwischen Trägerplatte und Fensterheber - Filzstreifen geklebt.
2. Die Dämmatte bei der Trägerplatte hinten geklebt.
3. Haltechlips von Seilzüge Fensterheber gegen Kabelbinder getauscht.