

Heute meinen Touareg gekauft

Beitrag von „Kong Racer“ vom 20. März 2008 um 20:45


[Zitat von khclp](#)

evtl.mal die Spur einstellen oder kontrollieren lassen die Probleme sind ja hier hinreichend bekannt

Gruß Kurt

Hallo Kurt,

dann wären die Reifen ungleichmäßig abgefahren und das Auto hätte in sämtliche Richtungen gezogen. Gleichmäßige Abnutzung nach der Laufleistung kann nichts mit der Spur zu tun haben. Ich schätze, der Touareg wurde mit zu wenig Luftdruck gefahren. Das ist oft bei den T5 VW-Bussen der Fall, 10 tkm mit zu wenig Luftdruck und die Reifen sind runter.

Gruß 

Niels